WBA2A31000V956679

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	107.984 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	2 Monat(e)
Typ/Modell	218i Active Tourer	**HU (Bericht lag nicht vor)**	08/2026
Vehicle Identification number	WBA2A31000V956679	**Leistung**	100 kW
Hubraum	1.499 ccm	**Zylinder**	—
Erstzulassung	08.08.2017	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz-Grau
Letzte Wartung	12/2025, 102.446 km	**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	2.Radsatz (Sommerräder ummontieren) - de-/montieren
2	Interieur	Innenraum (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Seit 08.2026) - fällig - durchführen
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit (Seit 08.2026) - fällig - erneuern
6	Karosserie	Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächlich) - Steinschlag - kein Abzug
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (1. Service um 2400km verspätet durchgeführt) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
2.Radsatz - 2.Radsatz (Sommerradsatz)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/65 R16 92H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	195/65 R16 92H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio mit CD (MP3 fähig)

Bemerkungen

Alle elektrischen Verbraucher geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fahrzeug steht auf Winterrädern

Fahrzeug zum Zeitpunkt der Begutachtung verschmutzt

Folgekosten möglich

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	218i Active Tourer	**Laufleistung (abgelesen)**	107.984 km
Vehicle Identification number	WBA2A31000V956679	**Erstzulassung**	08.08.2017

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (Diverse Beschädigunge… - Wertminderung



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (Diverse Beschädigunge… - Wertminderung



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (Diverse Beschädigunge… - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung