CarOnSale

# Mazda CX-5 Sports-Line AWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2015 | 185.251km | 175 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mazda | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>CX-5 Sports-Line AWD [DE - SUV5 2.2 SKYACTIV-D EU6, Sports-Line AWD, 2011 - 2015] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>JMZKEN92600307116 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>185.251km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>03/2028 / Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>175 PS (129 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>2.191 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>175.521km | LETZTER SERVICE AM<br>03/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 03/2015 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>136g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.2l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

| | |
|---|---|
| REIFENTYP<br>Sommerreifen | |
| FELGE<br>Leichtmetall (19 Zoll) | |

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 6 mm | 6 mm |

### 2. Satz

| | |
|---|---|
| REIFENTYP<br>Winterreifen | |
| FELGE<br>Leichtmetall (17 Zoll) | |

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

Reifenschäden: Felgen korrodiert und verschürft

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 140 µm |
| Kotflügel vorne links | 140 µm | Kotflügel vorne rechts | 130 µm |
| Türe hinten links | 130 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 130 µm | Seitenteil hinten rechts | 130 µm |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 140 µm |
| Dach | 260 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem mit 9 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationssystem
- Radstand 2700 mm
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Original Fahrzeug Farbe: METEOR GREY
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Colorverglasung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer vorn
- Innenausstattung: Leder
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Log-in-System
- Motor 2,2 Ltr. - 129 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Touring-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Multi-Info-Display
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sound-System BOSE
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn

## Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Technik-Paket
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















MAZDA MOTOR CORPORATION
e1*2001/116*0448
JMZKEN926003071 16
2110Kg
4110Kg
1-1125Kg
2-1085Kg


CarOnSale




CANCEL RES
ON
OFF
SET










AUDIO
PHONE
NAV
Bitte Fahrzeugumgebung überwachen









BOSE






Magnum







TCS OFF
SET
i-stop OFF
RVM
AFS OFF


EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge
mazda


Hauptuntersuchung § 29 StVZO
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
März 2028
Prüfplakette
zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrstüchtigkeit Ihres Fahrzeuges.
Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im März 2028 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
(9) Es betreute Sie Herr Pelz
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)
Untersuchung des Abgasverhaltens am 05.03.2026 durch anerkannte KfZ-Werkstatt, Kennzeichnung BY-404-2797-83
Messwerte
Bremstest (Werte in daN)
links
rechts
Gesamt
Referenzwert
Druck [bar]
Anteil an [%]
Anteil MA [%]
Betriebsbremse 1. Achse
495
395
540
418
72,8
62,8
Betriebsbremse 2. Achse
251
250
501
220
90,59
27,4
17,5
Feststellbremse 2. Achse
194
190
384
FBA blockiert
nein
(10) Hinweise:
- Bremsscheiben) hinten, Stfe Zustand bestätigt.
- Sichtbare, leichte Korrosion an Bodengruppe, Fahrzeugkufen, Bremsleitungen, Schlauchgeräte sowie am nichtdargestellen Teilen.
Das Messen erfolgt über unseren TÜV-Partner
Rechnung
Leistungsdatum entspricht Belegdatum
Netto
Brutto
Hauptuntersuchung § 29 StVZO
Hauptuntersuchung Nr. 1 EUR netto für Vorgaben
66,89 €
125,90 €
Fahrt Nr. 1 Anl. VIW StVZO
Gesamt
66,89 €
125,90 €
USt-IdNr.: DE175585585
Leistungsdatum 05.03.2026
Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche Stelle im Sinne nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 prüfstelle Inspektionsstelle
Die Abnahmeprüfung gilt nur für den in der Untersuchungsnorm 03-15-11254-01-00 aufgeführten Anwendungsumfang.
Hinweise zu unseren Untersuchungen und Begutachtungen, sowie Informationen zum Datenschutz finden Sie unter
www.tuevsued.de/auto-service
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dipl.-BW (FH) Simon Kallenberg
(Vors.), Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Brechtken, Dipl.-Inf. (FH) Andre Kirsch
TÜV SÜD


mazda

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Steinschlag)



- Beifahrertür (Steinschlag)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Steinschlag, Delle)



- Türe hinten rechts (Steinschlag, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)