CarOnSale

# Audi A6 Limousine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2016 | 80.489km | 190 PS | Benzin | Automatikgetriebe | Unbekannt |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A6 Limousine [DE - Lim4 1.8 TFSI EU6, ultra, 2014 - 2018] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>WAUZZZ4G2GN170170 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>80.489km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>190 PS (140 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>1.798 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>78.089km | LETZTER SERVICE AM<br>06/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 05/2016 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>Unbekannt |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>133g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 6 mm | ⚠ 6 mm<br>Kratzer |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

Reifenschäden: Bordsteinschäden

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 125 µm | Beifahrertür | 125 µm |
| Kotflügel vorne links | 115 µm | Kotflügel vorne rechts | 160 µm |
| Türe hinten links | 110 µm | Türe hinten rechts | 115 µm |
| Seitenteil hinten links | 145 µm | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 100 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 160 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Andere: Laut Einlieferer - Kühlmittelleitung leicht undicht / Motor leicht ölfeucht; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Fußmatten Velours
- Glanz-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Licht- und Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Mittelarmlehne vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Karosserie: 4-türig
- Motor 1,8 Ltr. - 140 kW 16V TFSI
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Effekt
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung elektro-mechanisch

## Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Nichtraucher-Paket
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Reserverad als Notrad
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Sitzheizung vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht-Paket
- Sonderlackierung Ibis-Weiß
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























AUDI AG

CarOnSale






HALLE (SAALE)
30.05.2017


STADT HALLE (SAALE)

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)