CarOnSale

Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2017	146.727km	250 PS	Diesel	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grand Cherokee 3.0 CRD Overland [DE - SUV5 3.0 CRD EU6, Overland, (Facelift) 2015 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN 1C4RJFCMXHC700480	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 146.727km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 250 PS (184 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 106.160km	LETZTER SERVICE AM 10/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2017	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	250 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	270 µm ⚠
Türe hinten links	300 µm ⚠	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	280 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	310 µm ⚠
Motorhaube	260 µm ⚠	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	250 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Wurzelholz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar
- Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 184 kW CRD KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: WALNUT BROWN
- Radstand 2915 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten Chromoptik
- Sitzbelüftung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System Alpine Premium
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriff außen verchromt
- Unterfahrschutz
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling verchromt
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch Multimedia-System mit Navigationssystem
- Bordcomputer
- CD-Laufwerk in der Mittelarmlehne
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- USB-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bremsassistent
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Innenraumüberwachung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Keyless Go
- Seitenairbag
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Quadra-Drive II (Allrad)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Luftfederung (Quadra-Lift)
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Anhängerregulierung (inkl. Niveauregulierung hinten)
- Metallic-Lackierung
- Niveauregulierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FCA US LLC
84*2007/46*0186
1C4RJFCMXHC700480
02949 KG
06449 KG
1-01452 KG
2-01678 KG

CarOnSale


CarOnSale












WARTUNGSNACHWEISE
Jeep


FCA

FCA
CERTIFICATO
DI CONFORMITA' CE


30.06.2017 1726 AAX00004 9
M1G AC
1C4RJFCMXHC700480
JEEP
WK
JLXCM
H5H72A
GRAND CHEROKEE
FCA (USA)
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;WJPVCI; M; N1 I
Diesel
0002 36W0 2987
WW.AHK LT.EGTG* ZU T: 190 B. WERKSEITIGER BEREIF. M. GESCHW
INDEX T*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.06.2017*D



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Rost, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)