CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 300 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	60.839km	258 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 300 4Matic [DE - SUC5 GLC 300 EU6d-T, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2533841F706815	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 60.839km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 55.762km	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 200g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Anderer Schaden	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	215 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektromotor 10 kW (Hybridantrieb)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Mild-Hybrid 200 kW (Motor 2,0 Ltr. - 190 kW)
- Modellpflege mit Code
- Motorakustik über Lautsprecher (innen)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Radstand 2873 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer LED High Performance
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Sport Direktlenkung
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Business
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-Paket Advanced
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel schwarz
- Komfort-Paket
- Konnektivität-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Licht-Paket High-End
- Night-Paket
- Park-Paket Advanced
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Unterfahrschutz (Schwarz)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Media-Display
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless-Go-Paket
- Rückfahrkamera
- Intelligent Light System LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale







AUTO









STOP









21.08.2019	1313	HZM00004 5	2	2	190/6100
M1	AB		4751	1929	
WDC2533841F706815	6		1630	--1825	
MERCEDES-BENZ				96	
204 X			200	2435	2435
R88LT1			1135	1300	
CZAA051A			1135	1300	
			76	3750	70
GLC 300 4MATIC			2400	750	5
DAIMLER (D)			255/45ZR20 105Y XL		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			285/40ZR20 108Y XL		
Schrägheckl1mousine			-		
715/2007*2018/1832DG			Schwarz	9	
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0480*32		
Hybr.Benzin/E			17.05.2019	K	HE912709
0008	36DG	1991			

P.4: 5800-6100*P.1/P.2:+100 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:+100 B.ANH BETR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHR DYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z 9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 2 .08.2019***



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Anderer Schaden): Lackschaden




- Rad (Kerben, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)