CarOnSale

Volkswagen Golf R32

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



11/2006	300.001km	LEISTUNG 250 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf R32 [DE - LimS5 R32 4Motion EU4, 2006 - 2008]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZ7W092371	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 300.001km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 250 PS (184 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 3.189 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 164.744km	LETZTER SERVICE AM 02/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2006	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 255g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	360 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	410 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	215 µm ⚠
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	80 µm ⚠
Dach	100 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; , Inspektion - Inspektion mit Ölwechsel, Innenraum - Chemische Reinigung, Motorhaube - Lackieren, Fondseite rechts - Instands. und lackieren, Fondseite links - Instands. und lackieren, Heckklappe - Instands. und lackieren, Fondseite links - Delle entfernen, Schwellerverkleidung links - Instands. und lackieren, Scheinwerferabdeckung vorne links erneuern, Stoßfänger vorne - Airbrushen, Dach – Airbrush, Schwellerverkleidung rechts - Instands. und lackieren, Stoßfänger hinten - Airbrushen, Tür vorne links - Erneuern

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher hinten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,2 Ltr. - 184 kW V6 24V (3189 ccm)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sondermodell R32
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türlautsprecher vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Xenon-Scheinwerfer
- Zentralverriegelung
- Coming-Home-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLUE

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 500 MP3 (Radio/CD-Wechsler 6-fach)
- Audiosystem RCD 500 Volkswagen Sound MP3 (Radio/CD-Wechsler, 8-Kanal-Verstärker)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne
- Perleffekt-Lackierung
- Verglasung grün / hinten schwarz getönt
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Lautsprecher (10)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























VOLKSWAGEN AG
e1·2001/116·0242
WVWZZZ1KZ7W092371
2080 kg
1 - 1090 kg
2 - 1040 kg
Typ 1K






Fahrzeugdatenträger
Service-Information
ihr erster Service




Sonstige Eintragungen der Werkstatt




WVWZZZ1KZ7W092371
VOLKSWAGEN, VW
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
225/40 R18 92Y
225/40 R18 92Y
BLAU
el*2001/116*0242*17
28.07.06
DG77B086
DEKRA
DEKRA


DEKRA


DGT78086
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Blende verbogen Kratzer



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)




- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)