CarOnSale

VOLKSWAGEN AG GOLF

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 15*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



09/2021	160.639km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN AG	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GOLF	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZCDZNW506194	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 160.639km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 133.968km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 103g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	195 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung (10 Farben)
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Life
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nature Cross Brushed
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Maze
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Original Fahrzeug Farbe: ORYXWEISS

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent und Ausstiegswarnung
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Sonderlackierung Oryx-Weiß Perlmutt-Effekt
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Fußmatten Textil
- Keyless-Start mit Safesicherung
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung
- Sound-System Harman-Kardon
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- 12-Kanal-Verstärker
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Raucher-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sprachsteuerungs-System
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Subwoofer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZCDZNW506194

GOLF
CarOnSale

CarOnSale







29.09.21 0603 CNM003761
M1 AC
WVWZZZCDZNW506194 3
VOLKSWAGEN, VW
COV
AUDIRBX0
FD7FD7CW002N4BISON1VL18VR
ZAIM
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;RI/CI: M, N1
Diesel
0002 36AP 1968
7.2/8.2:+25 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1800 BIS 8% STEIG.*TE
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3510KG*BIS 8% STEIG
:3810*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK; ESP M.SPEZ.FAHRD
YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.B.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO
.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*
2 01 85 /3250 202
4635-4635 1789-1789
1469-1469 1458-1458
80
122 2010 2010
1040 1020
1040 1020
74 3188 68
1500 720 5
205/55 R16 94V XL
205/55 R16 94V XL
0/-
e1*2007/46*2160*05
28.05.21 K GF273114


KF763861
GC569438

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)