CarOnSale

Volkswagen Transporter Caravelle FWD Trendline

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2018	172.494km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Caravelle FWD Trendline [AT - Bs4 2.0 TDI EU6, Caravelle Trendline, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZJH162156	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.494km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2018	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	330 µm ⚠	Beifahrertür	275 µm ⚠
Kotflügel vorne links	305 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	155 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	155 µm ⚠
Seitenteil hinten links	300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	245 µm ⚠
Motorhaube	150 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Neuer Motor bei 125927km am 01/23;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag: Gummi (vorn und hinten)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Original Fahrzeug Farbe: CHESTNUT BROWN
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Türablagekasten vorn
- Zuheizer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3000 mm
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3,08 t

Sonderausstattung


- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Blinkleuchten seitlich in Chromoptik mit Bulli-Plakette
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Dämmglas-Paket
- Elektrik-Paket 3
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
- Fensterheber elektrisch
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Frontscheibe Dämmglas, heizbar
- Funkschlüssel (4) klappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED, rot
- Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Raucher-Paket
- Regensensor
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz-Paket: 8-Sitzer, 2-3-3 (2 Einzelsitze, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank)
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0220
WV2ZZZ7HZJH162156
3080 kg
5300 kg
1 1610 kg
2 1575 kg
Typ 7HC

CarOnSale

















MOTUL

CarOnSale

Datenauszug

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)




- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Rückscheibe (Anderer Schaden): Fehlt



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)