CarOnSale

Opel Astra Business Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2023	64.657km	131 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Business Edition [DE - LimS5 1.5 D EU6e, Business Edition, 2022 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN VXKFBYHZTP1020932	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 64.657km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 131g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
–	4 mm
Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm
Kerben, Kratzer	

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	–
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Feststellbremse elektrisch
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Keyless Start
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Bremsassistent
- Sitzverstellung vorn links (8-fach)
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dach Wagenfarbe
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Radstand 2675 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer LED Eco
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Sitzheizung vorn
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Seitenairbag vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Sonderlackierung Schnee-Weiß
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VXKFBYHZTP1020932




OK





28.04.2023 1889 AE500087.4
M1 A8
VXKFBYHZTP1020932 1
OPEL
F
B
YHZT-F21400
ASTRA
PSA AUTOMOBILES (F)
Fz.z Pers.bef.b. 8 Sol.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6:WLTP-AP-PI/CI: M1 N1 I
Diesel
0002 36AP 1499
Datum zur Emissionsklasse: 28.04.2023*
2 1 96/3750
4391 1860
1465 1438
70
128 1940 1940
1020 980
1020 980
76 2813 68
1550 710 5
205/55 R16 94V
205/55 R16 94V
weiß/
e2*2007/46*0628*24
17.02.2023 K GS821726

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung)



- Dach (Delle)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)