
Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Polo VI Life

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAWZPU056107
Kilometerstand: 25.086 km
Erstzulassung: 20.07.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1

















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAWZPU056107
1590 kg
2390 kg
0840 kg
0800 kg
Typ AW

































13:44
20.0°C
0.7 l/h
Verbrauch
0
km/h
0:12h
0 km
Ab Start
25086 km
95 km


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVWZZZAWZPU056107
Inspektion in 23000 km oder 439 Tagen
Ölwechsel-Service in 7800 km oder 5 Tagen
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Einparkhilfe
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Sie können diese Funktion im Shop freischalten.
Shop
NAV
APP
CAR
MENU




Volkswagen
Service-Nachweis
Komplettnachweis
Polo

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Polo VI Life

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAWZPU056107
Kilometerstand: 25.086 km
Erstzulassung: 20.07.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1




Einstieg HR, Kratzer, Gebrauchsspur



Fondseite rechts - Delle entfernen



Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair



Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair



Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair



Außenspiegelgehäuse rechts - auslegen & polieren



Fondseite rechts - Delle entfernen

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Umsatzsteuer	§25a	Steuernummer
ja	nein	

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell			
Volkswagen	Polo VI Life	1.0 EU6d, Life, (Facelift) 2021 - 2024			
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**	
WVWZZZAWZPU056107	Lim. Schrägheck	5	Frontantrieb	0603/CIE	
Kennzeichen	**Erstzulassung**	**Halter lt. Zulbesch. II**	**Halter lt. Kunde**	**Leistung (kW)**	**Anzahl Zylinder**
	20.07.2023	1	1	59 kW	3
Hubraum (ccm)	**HU**				
999	06/28				
Gesamtlaufl. lt. Halter	**Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler**	**max. km-Stand bei Übergabe**	**Raucherfahrzeug**	**letzter KD am**	**Letzter KD (km)**
20.000 km	25.086 km	30.086 km	nein	10/25	18.000 km
Farbe	**Lackierung**	**Reimport**	**nächster KD am**	**nächster KD (km)**	
Ascotgrau	Andere	nein	27.09.2026	7.800 km	
Scheckheft	**Scheckheft Bemerkung**				
Servicehistory Digital					
Polster	**Polsterfarbe**	**Getriebe**			
Sitzmittelbahnen der Vordersit..	Titanschwarz	Getriebe 5-Gang			
Ehemalige Nutzung	**Eigentum des Kunden**				
keine Sondernutzung	nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: VW Leasing				

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro6d	123-131 (WLTP)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freisc..	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenf..
Ausstattung Life	Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving..	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
Bordbuch Halterung unter Fahrersitz	Dachhimmel Stoff, grau	Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
Einparkhilfe vorn und hinten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibe Verbundglas getönt
Funkschlüssel / Handsender (2)	Fußmatten Textil	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Gepäckraumbeleuchtung	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 5-Gang
Handbremshebelgriff Leder	Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen Lave Stone..	Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	Innenspiegel abblendbar
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze ..	Karosserie: 5-türig	Klimaanlage
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltf..
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..	Leseleuchten vorn und hinten	Leuchtweitenregelung
Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablag..	Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn..	Modellpflege
Motor 1,0 Ltr. - 59 kW	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn..	Nebelschlussleuchte
Nichtraucher-Paket	Notrufsystem	Radioempfang digital (DAB+)
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Intervallschaltung und L..
Scheinwerfer LED	Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kop..	Servolenkung
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und En..	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Life
Sitze vorn höhenverstellbar	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Life	Verbandkasten und Warndreieck	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..
Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami..	Lautsprecher (6)	LM-Felgen 5,5x15 (Essex, schwarz glanzgedr..
Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Lade..	Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 15´	Sonderlackierung Ascot Grau uni
Verglasung hinten abgedunkelt (75%)		


Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 02.04.2026
- Gültig bis 30086 km

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				

Optischer Zustand



Außenspiegelgehäuse rechts - auslegen & polieren (1)
Einstieg HR, Kratzer, Gebrauchsspur
Fondseite rechts - Delle entfernen
Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair
Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Fzg zum Zeitpunkt der Bewertung verschmutzt, Schadenserweiterung möglich.
Fzg hat außer den genannten Schäden, dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.
Fzg wurde draußen im Stand bewertet, Schadenserweiterung möglich.
WSS Steinschlag ohne Rissbildung.
zu (1): Gebrauchsspur;

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern (Reifendichtmittel abgelaufen 05/2026)
Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
Sichtkontrolle durchgeführt, optisch sind keine technischen Beschädigungen ersichtlich. Schadenserweiterung nach genauerer Prüfung möglich.

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 185/65 R16 88V	VL 5,00 mm (Vredestein)	VR 5,00 mm (Vredestein)	
	Reifen hinten 185/65 R16 88V	HL 6,00 mm (Vredestein)	HR 6,00 mm (Vredestein)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung**	Hereinnahmepreis

Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	20.000 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Polo VI Life

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAWZPU056107
Kilometerstand: 25.086 km
Erstzulassung: 20.07.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1




Einstieg HR, Kratzer, Gebrauchsspur



Fondseite rechts - Delle entfernen



Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair



Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair



Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair



Außenspiegelgehäuse rechts - auslegen & polieren



Fondseite rechts - Delle entfernen