CarOnSale

VOLKSWAGEN, VW UP!

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2023	97.620km	65 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN, VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG UP!	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAA9PD012448	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.620km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 65 PS (48 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 67.431km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Dachhimmel Stoff, grau
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Klappe
- Innenausstattung: Dekor Black Cube
- Karosserie: 4-türig
- Lautsprecher (2)
- Modellpflege (2)
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheinwerfer Halogen H4
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türgriffe innen verchromt
- Fensterheber elektrisch vorn
- Rücksitzlehne geteilt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Bremsassistent
- Klimaanlage
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chrom-Paket (1)
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,0 Ltr. - 48 kW
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fusion
- Stoßfänger lackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Multifunktionsanzeige Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Stabilisator vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 5-Gang
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Chromeinfassung Klimabedienung
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Smartphone Halterung maps+more Dockingstation
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonderlackierung Pure-White uni

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BALLERMANN RADIO

WVWZZZAA9PD012448


CarOnSale


CarOnSale











VOLKSWAGEN
Übereinstimmungsbescheinigung




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Mängelerkennung: 12:30 Uhr - Mängelbesetigung: 13:26 Uhr.
Die nächste HU ist fällig im September 2028.
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)
HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
September 2028
(9) Ihr Prüfingenieur
M. Eng. Jonathan Rauter


17.10.2023
0603
CMX000440
M1
AB
WVWZZZAA9PD012448
4
VOLKSWAGEN, VW
AA
ABDSGC
FM5FM5CF0114BIVR2N1SVW1C14M
UP!
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Schrägheckimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 1
Benzin
0001
36AP
999
48/5250
1643-1643
991-991
1330
650
3750
68
4
165/70 R14 81T
165/70 R14 81T
Weiß
0
e13*2007/46*1167*38
25.10.2022
K
GS542499
ausgestellt am 12.07.2024


Landkreis
Marburg-Biedenkopf
- Straßenverkehrsbehörde -

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)