CarOnSale

Ford Galaxy

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2012	227.920km	203 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Galaxy	KATEGORIE Van
FIN WF0MXXGBWMCE39688	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 227.920km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 203 PS (149 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 206.404km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstellfenster hinten
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachkonsole mit 5 Staufächer + Zusatzspiegel für den Fondbereich
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fußmatten Teppich
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Reifen-Reparaturkit
- Servolenkung
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Winter-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Einstiegschienen vorn
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußraumleuchte vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 149 kW EcoBoost SCTi KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Verglasung getönt
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Frontscheibe heizbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kindersicherung elektrisch
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Titanium
- Wegfahrsperre
- Bordcomputer
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Activity-Kit für Gepäck-/Laderaum
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Business-Paket 2
- Dachgepäckträger
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Interaktives Fahrwerkssystem (IVDC)
- Metallic-Lackierung
- Parkbremse elektrisch
- Power-Paket
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitz-Paket
- Technologie-Paket
- Traveller-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Audio-Navigationssystem Ford Plus mit Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll)
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Sport-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachkonsole mit 5 Staufächer + Zusatzspiegel für den Fondbereich
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- KeyFree-System
- Power KeyFree-Startfunktion
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WF0MXXGBWMCE39688
Ford



SET+
RES
SET-

Ford
AIRBAG

ON
OFF




NAV
CD/AUX
RADIO
TRAFFIC
PHONE
MENU




















1 AF
4819-4920 1884
1709-1811 1727
189 2450 245
1215 1335
1215 1335
74 3750 72
1500 750 7
215/60R16 99V
215/60R16 99V
SCHWARZ S/-
e13*2001/116*0185*17
30.03.12. EC772
35F0 1999


Die Zulassungsbescheinigung Teil I ist bei Wiederinbetriebnahme des Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am 27.08.2026 außer Betrieb gesetzt.
[redacted]BWMCE39688
Im Auftrag
Stadtamt Bremen
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)




- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)