CarOnSale

Seat Ibiza Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	75.690km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ibiza Style [DE - LimS5 1.2 TSI EU6, Style, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VSSZZZ6JZGR032296	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 75.690km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 53.901km	LETZTER SERVICE AM 01/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2015	FARBE Orange	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm Ungleichmäßig abgefahren	✕ 1 mm Ungleichmäßig abgefahren

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel konvex, links
- Bordcomputer
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kofferraumbeleuchtung
- Kühlergrill mit Chromrand
- Motor 1,2 Ltr. - 66 kW TSI
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Tagfahrlicht LED
- Original Fahrzeug Farbe: CHILI RED
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Licht- und Sicht-Paket
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- SEAT Media-System Plus
- Scheibenwischer mit Regensensor
- 6 Lautsprecher
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Fensterheber elektrisch hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sprachsteuerungs-System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SEAT, S.A.
VSSZZZ6JZGR032296

CarOnSale


CarOnSale





BAND
MENÜ
SENDERLISTE
KLANG
SETUP
MANUELL





MEINE ZIELE
MENÜ
NEUES ZIEL
Belfast
Kopenhagen
Migsk
London
Berlin
Prag
Kiew
Paris
Wien
Bern
Belgrad
Andorra
Rom
Sofia
MEINE TOUR
SETUP
POI


Service-Nachweise
BEST IN TOWN
Hahn Automobile
SEAT
41133
Wirklen


Service-Nachweise
Hahn-Gruppe




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeuges.
Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Januar 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.
(9) Es betreute Sie Herr Wolff
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)
Messwerte:
(10) Hinweise:
Nässe zum Zeitpunkt der Überprüfung auf der Fahrbahn.
Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Untersuchung mit Winterbereifung ausgerüstet.
Fehler Korrosion beachten!
Bereifung: bitte Grenze/Abnutzungsgrad (Profiltiefe) beachten!


EN682246
SEAT
IBIZA
VSKAT
SEAT Deutschland GmbH

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)




- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)