CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Mercedes-Benz 114 CDI 4x4 lang PRO

EZ 12/2025 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 20.601km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 52*
Fahrzeug aufgenommen am: 13.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	**Typ/Verkaufsbezeichnung** 114 CDI 4x4 lang PRO [AT - Ka4 114 CDI EU6e, 4x4 lang Pro, (Facelift 2) 2024 - 2026]		
Kategorie Kastenwagen	**FIN** W1VVKBSZ6T4562689	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 20.601km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 136 PS (100 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja (digital)	**Scheckheftgepflegt** Noch kein Service fällig	
Hubraum 1.950 ccm	**Bordmappe** liegt nicht vor	**Letzter Service** -	**Letzter Service am** -
Emissionsklasse Euro 6e	**Sitze** 2	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 12/2025	**Farbe** Weiß	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** Unbekannt	**Kraftstoffverbrauch** Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	115	Heckklappe	100
Dach	95		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Generator 250 A
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege (2) mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Pro
- Radstand 3200 mm
- Radvollabdeckung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Vlies-Batterie 92 Ah

- Vorbereitung Navigationssystem (für Multimediasystem MBUX)
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Wärmeschutzverglasung
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Hold-Funktion
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Komfortschließung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Servolenkung
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Anhängelast 2500 kg
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Feststellbremse elektrisch
- Fußmatten Allwetter
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Laderaumleuchte LED
- Mittelkonsole mit Staufach
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Reserverad mit Wagenheber
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rawson
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit ebener Sitzfläche
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz plus (mit ebener Sitzfläche)
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Holzfussboden im Laderaum
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Zuheizer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















13:49
27.5°C
592.5
20601










MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0459
W1VVKBSZ6T4562689
3001 kg
5500 kg
1- 1550 kg
2- 1750 kg
Mercedes-Benz


CarOnSale


CarOnSale









AUTO




MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0459
W1VVKBSZ6T4562689
3001 kg
5500 kg
1- 1550 kg
2- 1750 kg
Mercedes-Benz




114/116/119 CDI 4x4
Allgemein
Technisch
Betriebsflüssigkeiten
FIN
W1V6476051456268?
VIN
W1VVKBSZ6T4562689
Liefertermin
17.07.2025
Bestellnummer
5555761642
Produktionsnummer
2454851
Erstzulassung
06.10.2025
Kundenname
– Bearbeiten
Kfz-Kennzeichen
– Bearbeiten
Kartenprüfnummer
–
EU-Typgenehmigungsnummer
e1*2007/46*0459*25
Kalibrierungs-ID
–
0/140
Digitales Service Booklet
Nächster Service: –
Datum
Typ
Laufleistung
Keine Einträge für dieses Fahrzeug.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Rost)