CarOnSale

Hyundai i10 FIFA World Cup Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



12/2014	90.599km	LEISTUNG 67 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i10 FIFA World Cup Edition [DE - LimS5 1.0 EU5, FIFA World Cup Edition, 2013 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN NLHA851AAFZ098515	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 90.599km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 67 PS (49 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 88.828km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2014	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer: TotalschadenEin Schlüssel beschädigt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkrad heizbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenaufprallschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zeituhr (digital)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag hinten
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzheizung vorn
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aschenbecher (flexibel)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zigarettenanzünder

Sonderausstattung

- Edition-Paket Gold
- Abbiegelicht
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Handschuhfach beleuchtet
- Metallic-Lackierung
- Einparkhilfe hinten
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Klimaautomatik
- Gepäck-/Laderaumleuchte

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























NLHA851AAFZ098516

CarOnSale


CarOnSale






HYUNDAI
Andreas Wenge
59379 Selm-Bork



HYUNDAI
Andreas Wenge
59379 Selm-Bork



HYUNDAI
Andreas Wenge
59379 Selm-Bork


HYUNDAI
Andreas Wenge
59379 Selm-Bork


Übergabe-Inspektion
19.12.2014
1385
Andreas Wenge
59379 Selm-Bork


Hyundai i10
NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.
HYUNDAI




13.09.2012
KREIS UNNA
DER LANDRAT
59425 UNNA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)