CarOnSale

Ford Kuga ST-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



11/2018	179.608km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kuga ST-Line [DE - SUV5 1.5 EcoBoost EU6, ST-Line 4x2 Start/Stopp OPF, (Facelift) 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0AXXWPMAJR78770	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 179.608km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 164.469km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 160g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Body-Styling-Paket
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußmatten Velours
- Fußraumleuchte vorn
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Radstand 2690 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Unterfahrschutz hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Sportsitze vorn
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkpilotsystem hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- 9 Lautsprecher
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- KeyFree-Paket
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sicht-Paket
- Sound-System Premium
- Sound-System Premium (10 Lautsprecher)
- Subwoofer
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- Frontscheibe heizbar
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- AUX-IN-Anschluss
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- KeyFree-System
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERN 1

WF0AXXWPMAJR78770

CarOnSale

CarOnSale




BAYERN 1








11:10 8°
Steuerung











Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten
Nachweise - Zusätzliche Serviceerbeiten



Nachweise - Abliefertungs-Inspektion und Service
Nachweise - Abliefertungs-Inspektion und Service


Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
WFOAXXWPMAJR78770













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)