CarOnSale

Opel Corsa Color Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2015	101.526km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Color Edition [DE - LimS3 1.4 EU6, Color Edition, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0XEP08F6083446	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.526km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.398 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 80.251km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✗ 1 mm	✗ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach schwarz lackiert
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Zierleiste schwarz lackiert
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole Klavierlack
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Nebelschlussleuchte
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA

Sonderausstattung

- Audiosystem IntelliLink (Radio / USB, Touchscreen, Bluetooth, MP3)
- Getränkehalter
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Trend-Paket
- Info-Display, groß
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad heizbar
- Parkpilotsystem hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Funktions-Paket
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Winter-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Leder)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Fußmatten Velours
- Komfort-Paket 2
- Sicht-Paket
- USB-Schnittstelle
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sitzheizung vorn
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Klimaautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















OPEL
WOLOXEP08F6083446
1600 kg
2455 kg
1-0840 kg
2-0800 kg
Z22C TANR I15
ACHG

CarOnSale


CarOnSale



Quelle
WDR 2
Wir sind der Westen
TUNE
SUCHEN
WDR 4



-3°C
08:59
MENU
AS
FAV1/7
WDR 3
WDR 4
WDR 5



AUTO







Servicebestätigung
H.J.Radmacher GmbH
KFZ-Meisterbetrieb



Servicebestätigung
H.J.Radmacher GmbH
KFZ-Meisterbetrieb
im Wiesengrund 1
57489 Drolshagen
Tel. 02761-73611 Fax 73168


Technische Prüfung











HU TÜV NORD
FEB 2023
TÜV NORD Mobilität
HU TÜV NORD
MRZ 2025
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
TÜV NORD Mobilität
Außerbetriebsetzung
08.09.2026
Oberbergischer Kreis
Der Landrat
Im Auftrag





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)