CarOnSale

Mazda CX-5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



02/2024	58.328km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-5	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZKFGW2A90371683	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 58.328km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 58.265km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	640 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Ausstattungs-Paket: Connectivity & Convenience-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer hinten außen
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- LCD-Farbdisplay im Rundinstrument
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchte vorn
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege (2)
- Motor 2,2 Ltr. - 135 kW Turbodiesel KAT
- Multi-Commander
- Multi-Info-Display (Farbe)
- Nebelscheinwerfer LED
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2700 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinten
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Internetbasierende Dienste
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- Sitzheizung vorn
- Rückfahrkamera
- Lenkrad heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: JET BLACK

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Informationen
Unterhaltung
Kommunikation
11:41
Navigation
Einstellungen

mazda
PAINT:41W (KSD5)
MAZDA MOTOR CORPORATION
e13*2007/46*1803
-JMZKFGW2A90371683-
2235 Kg
4335 Kg
1- 1190 Kg
2- 1145 Kg
MAZDA LOGISTICS
MAZDA R&D/HIROSHIMASTR! D-61440 OBERURSEL

CarOnSale



PASSENGER AIRBAG
AUTO
SYNC
A/C


Überprüfen Sie aus Sicherheitsgründen Ihre Umgebung.

11:41
MENU
Straße o. Name
Friday I'm in lov...




BOSE


OFF
i-stop
OFF
VIEW



Pb
MARDERABWEHR
M15
E1
10 R - 06 9275










MAZDA


ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge




MAZDA CX-5
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 22.02.2024*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)