CarOnSale

BMW 540 d xDrive M Sport

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



12/2019	258.126km	LEISTUNG 320 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 540 d xDrive M Sport [DE - Lim4 540 d EU6d-T, xDrive M Sport, 2018 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAJD510X0CD89653	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 258.126km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 320 PS (235 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 236.848km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	70 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	70 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	195 µm ⚠
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage trapezförmig, links/rechts
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fußmatten Velours
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ METALLIC
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Alarmanlage
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend
- Motor 3,0 Ltr. - 235 kW 24V Turbodiesel
- Nebelschlussleuchte(n)
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- M Sport
- Multifunktion für Lenkrad
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Licht- und Regensensor

Sonderausstattung

- BMW Live Cockpit ConnectedDrive
- Business-Paket
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Entertainment-Paket
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innovations-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnaht
- WLAN-Hotspot
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Ausstattungs-Paket: Connected Teaser
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: WiFi-Direct
- BMW Live Cockpit Professional
- Audio-Navigationssystem
- Parkassistent-Paket
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Sitzheizung vorn + hinten
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Sound-System Harman-Kardon
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Head-up-Display
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA JD5 10X0C08965 3

CarOnSale



RES
CANCEL
LIM



harman/kardon













BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


23.12.19 0005 CPK001914
WBAJD510XOCD89653
BMW
G5L
JD51
DAW508OM
540d xDrive
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Limousine
715/2007*2018/1832DG
Diesel
0002 3000 2993
245/45 R18 100 Y
275/40 R18 103 Y
SCHWARZ
04.11.19
7.2/8.2: +165 b.Anhängebetrieb




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)