CarOnSale

Opel Grandland Ultimate

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



07/2021	87.576km	LEISTUNG 177 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland Ultimate [DE - SUV5 2.0 D EU6d-T, Ultimate, 2017 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZJEHZ7LS259510	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 87.576km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 67.427km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Rost, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**115 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**95 µm**	Kotflügel vorne rechts	**80 µm**
Türe hinten links	**135 µm**	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**135 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**85 µm**	Heckklappe	-
Dach	**145 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Dach schwarz lackiert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten im Fond
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Radstand 2675 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Unterfahrschutz
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Mittelarmlehne hinten
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Innenraum-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Textilfussmatten
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Abbiegelicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Ergonomiesitz vorn links
- Sitzbelüftung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bluetooth Audio-Streaming
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling silber
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW CDTI
- Premium-Sitz vorn links, mit Lederausstattung perforiert
- Rußpartikelfilter
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- USB-Schnittstelle
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Premium-Sitz vorn rechts, mit Lederausstattung perforiert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Opel Connect

- Kamerasystem 360°
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: QUARTZ/ARTENSE GREY

Sonderausstattung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- HiFi-System / Sound-System Denon Premium
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























W0VZJEHZ7LS259510

CarOnSale







Standardsicht hinten >>
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen


MENU
AUTO
AUDIO
NAV












CarOnSale









Servicebestätigung
Autohaus Siebrecht GmbH
Wiesenstraße 15
37170 Uslar, Tel. 05571/9230-0


Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Autohaus Siebrecht GmbH
Wiesenstraße 15
37170 Uslar, Tel. 05571/9230-0


GRANDLAND22


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY




20.07.2021
1844
AHD00023 2
M1
AF
W0VZJEHZ7LS258510
OPEL
Z
J
EHZR-G2K200
GRANDLAND X
OPEL AUTOMOBILE
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
"715/2007"2018/1832AM
EURO6,WLTP;AM;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002
36AM
1997
WW.AHK LT.EGTG*EZ BIS 31.12.2021 ZULÄSSIG. AUSN. (§ 8 ABS.
2 EG-FGV) D. KBA VOM 07.01.2021.***
2
1
130/3750
215
4477
1656
1609
1575
80
162
2080
2090
1150
1050
1150
1050
77
2813
70
2000
750
5
225/55 R18 90V A
225/55 R18 90V A
Grau
7
a2*2007/46*0507*13
12.09.2019
K
FU021856



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)