CarOnSale

Mercedes-Benz B 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2012	203.528km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 180 [DE - Van5 B 180 EU5, BlueEfficiency, 2011 - 2012]	KATEGORIE Van
FIN WDD2462421N001229	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 203.528km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 26.998km	LETZTER SERVICE AM 06/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	1995 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	1995 µm ⚠
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Starkes Rasseln bei Motorkaltstart.; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Feststellbremse elektrisch
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
- Reifendruckwarner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenhimmel Stoff
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED, rund
- Verglasung getönt
- Bremsassistent

Sonderausstattung

- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Chrom-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Paket
- Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
- Licht- und Sicht-Paket
- Raucher-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Tempomat
- Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn neigungsverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















190°C
3353.6
km
203528





Mercedes-Benz
DAIMLER AG
e1*2007/46*0751
WDD2462421N001229
1960 kg
3160 kg
1- 1005 kg
2- 955 kg
787
TYP: 246
PZ: 4
1.0 %
Made in Hungary

CarOnSale




Letzter Shell Helix Ölwechsel
bei km 202975 150926
Shell Helix
SAE 5,8
nachgefüllt gewechselt
Getriebeöl
Hinterachsöl
Bremsflüssigkeit X
Nächster Shell Helix Ölwechsel
bei km 5te Anzeige
Reifen Karshüning GmbH










AUTO



RADIO
DISC
NAVI
TEL
SYS


Mercedes-Benz
BERESA
Unterschrift/Stempel der Werkstatt




Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EA601115




11.06.2012
WDD2462421N001229
MERCEDES-BENZ
246
M24GM2
HZAAA501
B 180
DAIMLER (D)
FZZ,PERS,BEF,B, 8 SPL,
KOMBILIMOUSINE
715/2007*566/2011,
EURO5,J,P/CI; M, N1 I
BENZIN
0001
35J0
1595
GRAU
05.09.2011
F.TEMPO 100 KM/H GEM,S,AEND,VO,Z,9,AUSN,VO,Z,STVO AUSGESTAT
TET*


TÜV NORD Mobilität
Außerbetriebsetzung
am 14.10.2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)