CarOnSale

# Renault Twingo Limited

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.09.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2018 | 123.554km | 71 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Renault | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Twingo Limited [DE - LimS5 1.0 SCe 70 EU6, Limited, 2017 - 2019] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>VF1AH000960751201 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>123.554km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>71 PS (52 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>999 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>80.377km | LETZTER SERVICE AM<br>03/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6c |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 07/2018 | FARBE<br>Blau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>133g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.9l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **140 µm** | Beifahrertür | **630 µm** ⚠ |
| Kotflügel vorne links | - | Kotflügel vorne rechts | - |
| Türe hinten links | **140 µm** | Türe hinten rechts | **600 µm** ⚠ |
| Seitenteil hinten links | **130 µm** | Seitenteil hinten rechts | **1610 µm** ⚠ |
| Motorhaube | - | Heckklappe | - |
| Dach | **130 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Tonaufnahme des Motors: | ▶ Hier die Tonaufnahme anhören |
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Siehe Lackwerte;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 2 Hochtöner
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dekor-/Zierstreifen Luxe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kofferraumabdeckung
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen integriert
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Look-Paket Ivory (innen)
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW SCe
- Paketkombination: R&GO + Klima-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Radzierkappen
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonderlackierung Pyrénées-Weiß
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























RENAULT
VF1AH0009560751201

CarOnSale

CarOnSale
















A/C


KONTROLLNACHWEISE (UK)
AUTOHAUS AM SÜDRING
GmbH


Radio Connect R & GO
Renault TWINGO


RENAULT

09.07.2018
VF1AH000960751201
RENAULT
TWINGO
RENAULT (F)
215/2007*2017/1347AD/EG
EURO6;WLTP,AD;PI/CI; M, N1 I
Benzin
19.01.2018
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.07.2018*KORR_NEFZ-CO2W-126*ZU








## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)