CarOnSale

Toyota Proace L1 Kasten Electric Comfort

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



02/2022	66.447km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace L1 Kasten Electric Comfort [DE - Ka4 Electric, L1 Kasten Comfort (75KWh), 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN YARV1ZKXZGZ217681	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 66.447km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - NORMAL
75,0 kWh	7,0 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**95 µm**	Kotflügel vorne rechts	**135 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**95 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**65 µm**	Heckklappe	**105 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Defekt; Tiefenentladen";
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Beifahrerdoppelsitz
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 100 kW
- Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Klimaanlage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Multimedia Display (7,0 Zoll)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Sicht-Paket
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 4 Lautsprecher
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Beifahrersitzbank hochklappbar (Durchlademöglichkeit)
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- HV-Batterie 75 kWh
- Innenspiegel abblendbar
- Komfortsitze
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 3275 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschutzleisten schwarz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Comfort-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Mittelarmlehne vorn
- Original Fahrzeug Farbe: Dark Grey
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schiebetür Fahrgast-/Laderaum rechts
- Servolenkung elektrisch
- Sitzausstattung: 3-Sitzer
- Toyota Smart Cargo
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Farbmonitor
- Navigationssystem mit Sprachsteuerung (VCS)
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro
- Multimedia Display (7,0 Zoll)
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VRRV1ZKXZ6Z217681


CarOnSale

CarOnSale



PROACE


TOYOTA


28.02.22 5013 A0V004110
N1 BB
YARV1ZKXZGZ217681 3
TOYOTA
V
1
ZKXZ-B7801C(1V)
PROACE
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AX
2017/1151:WLTP:reine Elektrofze2*2007/46*0538*19
Elektro
9004 30AX
P.2: 57.00kW/30min: Nennleistung 100.00kw*ww.ANK 1t.EG
TG*S.1:max.S-Pl.*
215/65 R16C 106T
215/65 R16C 106T
GRAU
14.10.21
GU717107


TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)