CarOnSale

Ford EcoSport Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



05/2017	47.816km	LEISTUNG 125 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EcoSport Trend [DE - SUV5 1.0 EcoBoost EU6, Trend, 2014 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0BXXMRKBHU19399	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 47.816km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 42.817km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Radstand 2519 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Chrom / Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht
- Servolenkung elektrisch
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fußmatten Teppich
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schaltpunktanzeige
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Kühlergrill grau
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5

Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Winter-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- AUX-IN-Anschluss
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Klimaautomatik
- Frontscheibe heizbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (farbig / grafikfähig)
- USB-Anschluss
- Parkpilotsystem hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























FORD
WF0EXXGMRKBHU19399

CarOnSale

CarOnSale

Ford



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Heckklappe (Kratzer)