CarOnSale

Nissan Note Acenta Plus

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2016	63.083km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Note Acenta Plus [DE - Van5 1.2 EU5, Acenta PLUS, 2015 - 2016]	KATEGORIE Van
FIN SJNTAAE12U1150908	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 63.083km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.073km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Family-Paket
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW KAT
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Nebelscheinwerfer integriert
- Klimaautomatik
- Laderaumboden variabel (Karakuri-System)
- Radioempfang digital (DAB)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Navigationssystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer
- Innenspiegel abblendbar
- Kindersicherung
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Multimedia-System Nissan Connect
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Mittelarmlehne für Fahrersitz
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Comfort-Plus-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kofferraumabdeckung
- Kopfstützen vorn
- Leseleuchte vorn
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe innen verchromt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Rücksitzbank verschiebbar
- 6 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle
- Original Fahrzeug Farbe: GREY

Sonderausstattung


- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























NISSAN
1510 kg
1940 kg
1– 770 kg
2– 785 kg
Type TAAE12 Colour, Trim KAD G
Model TDWALJFE12EGB–0–FK


CarOnSale


CarOnSale

RADIO
WDR 4
MAP
CD AUX
CAMERA
Menü
VOL
FRONT
REAR



RADIO
MAP
CD AUX
CAMERA
VOL
Vor dem Fahren, Sicherheit gewährleisten.
FRONT
REAR





NISSAN KUNDENDIENSTSCHECKHEFT
NISSAN CARNET D'ENTRETIEN
NISSAN LIBRETTO DI CONTROLLO SERVIZIO CLIENTI












NOTE


NISSAN
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge






NISSAN NOTE
NISSAN (CH)
FZ.ZPERS.BEFB.9 SPL
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2015/45W
EURO6.WPVCKM.NG
BENZIN
1461
1108
GRAU
26.02.2016


DEKRA
nächste HU
SEP 2025
DEKRA
nächste HU
SEP 2027
Stadt Oberhausen
Der Oberbürgermeister
KFZ-Zulassungsstelle
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)