CarOnSale

Skoda Fabia Cool Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2013	98.729km	60 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia Cool Edition [DE - LimS5 1.2 EU5, Cool Edition, 2010 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMBEA25J0E3029052	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 98.729km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	470 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	400 µm ⚠
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Kühlergrill mit Chromrand
- Modelljahr 2011
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkgetriebe Fabrikat: TRW
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Radiovorbereitung
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stone
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























TMBEA25J0E3029052



CarOnSale


PASSENGER AIRBAG
AC
AS
TP



Service-Nachweis
Datum 22.07.15
km-Stand
Service-Ereignis
Durchgeführt
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang
Mobilitätsgarantie*
Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartner
Service durchgeführt von:
MAM Udo Stahnke
KFZ Meisterbetrieb
Stempel des Fachbetriebs
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum 07/16
Bremsflüssigkeitswechsel
Service-Nachweise




20.09.13 8004 AF0001262
MI AB
TMBEA25J0E3029052 3
SKODA
5J
ABCGPBX01
NFNSFMS2T111114NO
FABIA
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schragheckl imousine
715/2007*630/2012J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35JO 119B
7.2/8.2:+21 b.Anhaengebetr
gkombination:2350kg*ww.AHK
2 01 44 /5200 155
4000-4111 1642
1498-1551 1095
50 3
128 1550 1550
800 780 -
800 780 -
72 5750 72
800 540 5
185/60 R14 82T
185/60 R14 82T
SCHWARZ 9/-
e11*2001/116*0291*39
19.04.13 EG401326
eb*techn.zul.Ges-Masse d.Zu
LT;EGTG*


DEKRA
nächste HU
Nov 2016
Nov 2018
Nov 2020
Nov 2022
Landkreis Grafschaft Benthein
Der Landrat
i.A.


Service-Nachweis
Datum 01.11.13
km-Stand 84782
Service-Ereignis
Durchgeführt
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang
Mobilitätsgarantie*
Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners
Service durchgeführt von:
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum 11/2015
Bremsflüssigkeitswechsel
24 Service-Nachweise


EG401326
SKODA
Sd
ABCGPBX01
NFNSFMS2T111114NO
FABIA
TMBEA25J0E3029052
Schragheckl imousine
19.04.2013

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)