CarOnSale

Audi TT Coupé

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



10/2013	84.745km	LEISTUNG 160 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TT Coupé	KATEGORIE Coupé
FIN TRUZZZ8J4E1005000	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.745km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 82.813km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	1565 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	400 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm ⚠
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	120 µm ⚠
Dach	80 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Reparierter Parkplatzschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Modellpflege
- Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sensor Ölstandanzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: OOLONGGRAU

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Optik-Paket Leuchten
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitzheizung vorn
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Innenausstattung: Erweiterte Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Laser
- Sport-Fahrwerk S-line
- Licht- und Regensensor
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























AUDI HUNGARIA MOTOR KH.
e1*2001/116*0369
TRUZZZ8J4E1005000
1680 kg
1 - 0960 kg
2 - 0800 kg
Typ 8J


CarOnSale


CarOnSale






STOCKHOLM
KØBENHAVN
BERLIN
WIEN
ROMA
Nav-Info
10:39
Audi Navigation plus






MODE



AUTO







Gewährleistungsnachweis
WAUZZZ8J4E1005000
BJ3 OBD







Helmut Lauber e. K.
Joachim Lauber e.K.


Audi Servicevertrag




02.10.13 8307 ABA000589
MI AD
TRUZZZ8J4E1005000 X
Audi
8J
CCDAAF1
FD7AM006RBJ607MJEM1
TT Coupé
AUDI (H)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Coupé
715/2007*630/2012J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 1798
2 01 118 /4500 226
4187-4198 1842-1852
1337-1357 1355
147 1680 1680
960 800 -
960 800 -
85 3750 73
225/50 R17 94W
225/50 R17 94W
7/-
e1*2001/116*0369*16
05.04.13 K EE931695


DEKRA
TÜV NORD
Zulassungsbescheinigung Teil I bitte aufbewah


EE931695

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)