CarOnSale

Mercedes-Benz 311/314 CDI L1

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2021	105.160km	143 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/314 CDI L1 [DE - Ka4 314 CDI FWD EU6d-T, 2020 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V9106311P369287	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 105.160km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 74.124km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2021	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug hat Öl Verlust

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Kindersicherung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,1 Ltr. - 105 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- LKW-Zulassung
- Partikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang - FSG
- Keyless-Start
- Kraftstofftank: Haupttank 65 Ltr.
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Radstand 3259 mm
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER

Sonderausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite
- Anhängersteckdose 13-polig
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt
- Fahrtenschreiber digital
- Fenster im Lade-/FG-Raum: -feststehend, vorn rechts
- Geräuschmaßnahme außen
- Heckscheibe heizbar
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Leitungskanal an Heckportal
- Multifunktionsbox Beifahrerdoppelsitz, herausnehmbar
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rückspiegel innen
- Schmutzfänger vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff (einfach) halbhoch
- Zusatzblinkleuchten hinten (Dach)
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Fußmatten Allwetter
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
- Laderaumleuchte LED
- Leitungskanal an Seitenwand
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Trittstufe Hecktür
- Wagenheber
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrtenschreiber Bedienung vorn unter Dachhimmel
- Fenster für hintere Türen
- Generator 230 A
- Getränkehalter vorn
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Rückfahrkamera
- Schmutzfänger hinten
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Lenkrad mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1V9106311P369287
3500 kg
5500 kg
1- 1750 kg
2- 2100 kg

CarOnSale

CarOnSale

Gesamtes Umfeld beachtet




Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz
Autohaus Heinrich Gramling
GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 4
Waldsim
Datum
Laufleistung
Service
07.02.2025
74124 km
Großer Service
Mercedes-Benz
Autohaus Heinrich Gramling
GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 4
Waldsim
Datum
Laufleistung
Service
24.03.2023
34670 km
Kleiner Service







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)