CarOnSale

Renault Symbioz 140 Mild Hybrid Evolution

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.09.2026



12/2025	30.378km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Symbioz 140 Mild Hybrid Evolution [DE - SUV5 1.3 Mild-Hybrid 140 EU6e, Evolution, 2025 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF1RJB00275502620	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 30.378km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 132g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	-
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2. USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel schwarz
- Dachhimmel Grau
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Komfort)
- Mild-Hybrid 103 kW (Motor 1,3 Ltr. - 103 kW TCE)
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Verglasung hinten stark abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrerseite
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Infotainment-System: OpenR link (10,4" Touchscreen, DAB+)
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kombiinstrument digital (7,0 Zoll)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne vorn
- Radstand Standard
- Rückfahrkamera
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links verstellbar (6-fach)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenbeleuchtung LED
- Innenspiegel rahmenlos
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Mittelkonsole mit offenem Staufach, freischwebend
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Evolution
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive

Sonderausstattung

- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale


Suchen
Sachsenring
3 h 5 min · 301 km
Zentrieren
Audiodatei
ANTENNE BAYERN
Google Assistant


Achten Sie auf den Straßenverkehr!

Zentrieren
Audiodatei
ANTENNE BAYERN
Google Assistant
Lo
8
A/C
AUTO
OFF








08.12.2025
VF1RJB00275502620
RENAULT
RJB
DH2
NO6WB23A500B
SYMBIOZ
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI:M, N1, N2
Hybr.Benzin/E
0008
36EA
1332
P.4:450D-6000*P.2: Elektro 3,6 KW*ww.ANK lt. EUTG*KOR
R.NEFZ-CO*W: *
SCHWARZ
e2*2007/46*0684*12
19.01.2025
Selbst F/Mietfzg.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)