CarOnSale

Volkswagen up! e-up! Style Plus

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



05/2022	76.740km	LEISTUNG 83 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG up! e-up! Style Plus [DE - LimS5 e-up!, Style Plus, (Facelift 2) 2022 - 2022]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAAZND925938	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 76.740km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 83 PS (61 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 59.964km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
32,3 kWh	5,5 h	16,2 h

BATTERIESPANNUNG
350 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
– Ohne Luft	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**150 µm**	Kotflügel vorne rechts	**140 µm**
Türe hinten links	**150 µm**	Türe hinten rechts	**140 µm**
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**135 µm**
Motorhaube	**150 µm**	Heckklappe	-
Dach	**135 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Verkäufer: Zweitschlüssel vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Klimabedienung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektromotor 61 kW
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Gepäcksicherungsnetz
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekor Shark Skin
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten
- Ladekabel mit Schukostecker
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Lautsprecher (6)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Modellpflege (2)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: TUNGSTEN SILVER
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer Halogen H4
- Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cross
- Smartphone Halterung maps+more Dockingstation
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Style Plus
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zierleiste blau Heckklappe/-Deckel unten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Schwellerverbreiterung Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Stabilisator vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Außenspiegel asphärisch, links
- Komfort-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einparkhilfe hinten
- Winter-Paket
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Fahrassistenz-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Metallic-Lackierung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Rückfahrkamera (Rear View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAAZND925938


CarOnSale

CarOnSale









20
10
km/h
140
150
160
Service in
13300 km oder
256 Tagen.
trip 392.1km
READY
0.0/SET






VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung



aß § 29 StVZO (an nicht AU-pflichtigen Fahrzeugen)
htlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 20
r geehrter Kunde,
n zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.
iger: Dipl.-Ing. Arne Jahnke
Bremswerte
nd Funktionswerte der Bremse
Anteil (%)
Rechts
Σ Ist
Σ Min
Ist
Min
171
356
354
79,6
65
155
314
311
20,4
13
70
-
-
nse wurde die Blockiergrenze erreicht
Berechnungsmasse in kg: 1530

23.05.2022
0603
CKJ00030 8
02
01
0061/-
M1
AB
03600--
1645--
WVWZZZAAZND925938
X
1487--
001248--
VOLKSWAGEN,VW
AA
001530
1530
ABEBMA
00790
00770
FA1FA1CZ0020GAVR0N1EVW1B16O
00790
00770
69
UPI
4
VOLKSWAGEN-VW
185/50 R16 81H
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL
185/50 R16 81H
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
GRAU
7
715/2007*2018/1832AX
e13*2007/46*1167*34
2017/1151;WLTP;REINE ELEKTROFZ
18.10.2021
K
GJ161238
ELEKTRO
0004
30AX
P.2: 61.00KW/30MIN; NENNLEISTUNG 61.00KW*BATTERIEKAPAZ
ITÄT 36.8KWH*

aa3c763
Dokument nicht
mehr gültig!
BRCG7432



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Verformung, Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Rad (Ohne Luft)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Lackschaden, Verformung, Delle)



- Dach (Lackschaden, Verformung, Delle)



- Dach (Lackschaden, Verformung, Delle)



- Dach (Lackschaden, Verformung, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)