CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.09.2026



01/2019	100.797km	LEISTUNG 231 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 45 3.0 TDI quattro EU6d-T, sport, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF20KN049485	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 100.797km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 231 PS (170 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 81.247km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 155g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	235 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	235 µm ⚠	Türe hinten rechts	260 µm ⚠
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bedienelemente schwarz matt
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Glanz-Paket
- Heckklappenöffnung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid 170 kW (Motor 3,0 Ltr. - 170 kW V6 24V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Progressivlenkung
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schienensystem im Gepäckraum
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Uni-Lackierung
- Wagenheber
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion S-line
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sport-Fahrwerk
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Kraftstofftank: 73 Ltr.
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Geschwindigkeit
0 km/h





WAUZZZF20KN049485

CarOnSale


CarOnSale


22°
6
3
24°
AUTO
AUTO
A/C
OFF








240
km/h






Bitte Fahrweg kontrollieren!
Hinten
24°



Suche
12:20
2500 km
24°



22°
22°







Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)