CarOnSale

Opel Combo Kasten L2H1 2,4t

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



12/2017	127.222km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Combo Kasten L2H1 2,4t [DE - Ka.L4 1.3 CDTI EU6, L2H1 2,4t, 2016 - 2018]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0L6WZU1AH9605566	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.222km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.248 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 83.370km	LETZTER SERVICE AM 01/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Ohne Felgen (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagegalerie (über Frontscheibe)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Radstand 3105 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Antriebsart: Frontantrieb
- Erhöhte Nutzlast
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Motor 1,3 Ltr. - 70 kW 16V CDTI
- Rußpartikelfilter
- Seitenschutzleisten schwarz
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole

Sonderausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Klimaanlage
- Raucher-Paket
- Komfortsitz vorn links
- Sitz vorn rechts mechan. verstellbar
- Ablagegalerie (über Frontscheibe)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Dockingstation für Navigationssystem
- Clipboard in Armaturentafel
- Komfort-Paket (1)
- Laderaumtrennwand geräuschdämmend
- Armlehne vorn links
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radkappen
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Handschuhfach abschließbar
- Multimedia-Paket
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (PVC)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Schiebetür rechts
- Audiosystem CD 50 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WOL6WZU1AH9605566


CarOnSale



101.90 MHz
TOMTOM


SRC
OK
MENU




Servicebestätigung
Autohaus Strobel GmbH


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
Autohaus Brass
Frankfurt GmbH & Co. KG


OPEL COMBO
OPEL COMBO


WOL6W2U1AH9605566
OPEL
COMBO-D-VAN
WAU1A
LR2BR
COMBO VAN
OPEL
VAN
DIESEL


HU TÜV NORD
TÜV
Nächste HU fällig
Jun 24
3.11.26
Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister
Amt für Einwohnerwesen
Kfz-Zulassungsbehörde
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)