CarOnSale

Skoda Superb

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2019	90.670km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Superb	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJN7NP4K7057235	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 90.670km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 44.828km	LETZTER SERVICE AM 03/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Reparierter Vorschaden hinten Stoßfänger mit Nachlackierung

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Bremsassistent
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz
- Start/Stop-Anlage
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Maxi-DOT Display
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: MODRA ENERGY/ENERGY BLUE

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Energy-Blau

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot

TMBJN7NP4K7057235


CarOnSale











04.04.2019		8004		ATE00108 6		2	1	110/5000		209	
M1		AC				4856-4959		1864			
TMBJN7NP4K7057235		4				1467-1512		1489--			
SKODA							90		-		
3T						160	2088		2088		
ACDADAX01						1030	1090		-		
NFD7FD7CW0027CPSTN1C7B						1030	1090		-		
						74	3750		69		
SUPERB						1600	730		5	-	
SKODA (CZ)						215/60R16 95V					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						215/60R16 95V					
Kombilimousine						-					
715/2007*2017/1347AG						Blau			5		
EURO6 WLTP;AC PI/CI; H; N1 I						e8*2007/46*0317*05					
Benzin						12/12.2018		K	GG291114		
0001		36AG		1498							

7.2/8.2;+46 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombi nation:3688kg*ww.AHK lt.EGTG*Zu V.7 : NEFZ entspricht 127 g /km***




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)