MG

MG 3 (02.2024->) 1.5 HYBRID+ 143 KW STANDARD HYBRID 143 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW) 5-TÜRIG

VIN: LSJWP4U95SZ070063




Beschreibung

Kennzeichen	**Zulassungsdatum** 07/03/2025	**Laufleistung** 18752 km
Farbe -	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Schrägheck	**Hubraum** 1490 cc	**Getriebe** Automatisch
Motortyp Hybrid	**Kraftstoff** Benzin	**Anzahl Gänge** 3
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 143 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Buch

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger / Vorne	Delle	Ersetzen
	  		
002	Stoßfängerleiste / Vorne	Delle	Ersetzen
	 		
003	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren





004	Innenraum komplett / -	Verschmutzt	Reinigen






005	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair





Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [ ] Bordmappe
- [ ] Ersatzrad
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Hutablage
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Pannenset
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Wagenheber


Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	4 mm
Vorne Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	4 mm
Hinten Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Hinten Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm


Kommentar


Bilder



Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Compartiment passager avant



Odomètre




Navigation



Spare Tyre




Vin



Autre


Autre


Autre




Stoßfänger / Vorne / Delle




Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfängerleiste / Vorne / Delle



Stoßfängerleiste / Vorne / Delle




Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Innenraum komplett / - / Verschmutzt



Innenraum komplett / - / Verschmutzt



Innenraum komplett / - / Verschmutzt



Innenraum komplett / - / Verschmutzt



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer