CarOnSale

BMW 325i xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



10/2009	154.064km	LEISTUNG 218 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 325i xDrive [DE - Kb5 325 i EU4, Touring xDrive, (Facelift) 2008 - 2011]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAUU510X0A490195	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.064km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 218 PS (160 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 109.200km	LETZTER SERVICE AM 08/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2009	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 194g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	310 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	370 µm ⚠
Motorhaube	90 µm ⚠	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	90 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Allrad fehler;
Verteilergetriebe	● Andere: Fehler Allraad;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifenpannen-Anzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Aktive Kopfstützen
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Chrome-Line Exterieur
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 160 kW
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINBRONZE
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Seitenairbag vorn
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Kopfstützen hinten klappbar
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Licht- und Regensensor
- Panoramadach (Glas)
- Sitze vorn elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBAUU510K0A490195

CarOnSale

CarOnSale

4x4-System und DSC ausgefallen!
4x4-System und DSC
OK
4x4-System und DSC ausgefallen.
Fahrstabilität eingeschränkt.
Gemäßigt fahren. Möglichst bald von
Ihrem BMW Service prüfen lassen.








26.10.2009	0005	ALX000176	2	2	160/6100	240
M1	AC		4527-4527		1817-1817
WBAUU510X0A490195	4		1418-1418		1735-1735
BMW			-	75	-
390X			194	2200	2200
UU51			1040	1180	-
5B			1040	1180	-
-			79	3750	68
3er Reihe			1700	750	5
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/45 R17 91W		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/45 R17 91W		
Kombilimousine			-		
715/2007*692/2008A			Braun		8
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0344*09		
Benzin			16.07.2009	K	GM369194
0001	35A0	2996	-		

F.1/F.2: 2275 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1295 B.ANHÄNGE
BETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*O.1:1800 BIS 84 STEIG.*SOMMER-
UND WINTERBEREIFUNG NUR AUF GUß- ODER SCHMIEDE-LM RAD
*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.10.2009*DATUM ZUR EMISS
IONSKLASSE: 26.10.2009*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)