CarOnSale

Fiat 500 Lounge

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2012	171.521km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500 Lounge [DE - LimS3 1.2 8V EU5, Lounge, 2007 - 2013]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA31200000926693	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 171.521km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 129.502km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	335 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Bordcomputer
- Chrom-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, lackiert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion für Audio
- Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Panoramadach (Glas)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Tankdeckel abschließbar
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterzierleisten verchromt
- Auspuffblende verchromt
- Zentralverriegelung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Zentralverriegelung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Einparkhilfe elektronisch
- Einparkhilfe hinten
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Kopfstützen hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.
MADE IN POLAND
MOTORE-ENGINE
VERSION
7452040

CarOnSale




















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)