CarOnSale

Volkswagen Golf Plus Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2005	275.913km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Plus Trendline [DE - LimS5 1.4 EU4, Trendline, 2006 - 2006]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ1KZ6W539107	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 275.913km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2005	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	1995 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	1970 µm ⚠
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	325 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Kühlmittel Lampe blinkt; Ölverlust: an Ventildeckeldichtung;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag Lampe aktiv, Heckklappendämpfer verschlissen. Motorhaube verriegelt nicht.

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze; Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Andere: Querlenkerbuchsen rissig.;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchte
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

Sonderausstattung

- Cool & Sound-Paket 1
- Einparkhilfe hinten
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 6-Lautsprecher-System)
- Türlautsprecher vorn
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0304
WVWZZZ1KZ6W539107
1900 kg
2900 kg
1 - 0980 kg
2 - 0970 kg
Typ 1KP
BCA 1174
3541819


CarOnSale





WDR 4




22.09.05
0603
WVWZZZ1KZ6W539107
1KP
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
E1*2001/116*0304*
02.06.05
UG208510


fcaeb28
BDXOP839
Ennepe-Ruhr-Kreis
Der Landrat
58332 Schwelm
ZBI


ENNEPE-RUHR-KREIS
DER LANDRAT
58332 SCHWELM
UG208510

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Verformung)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)