CarOnSale

Citroen C5 Aircross Shine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2019	146.285km	181 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C5 Aircross Shine [DE - SUV5 1.6 PureTech 180 EU6d-T, Shine Stop&Start, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VR7A45GFRKL018483	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 146.285km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 181 PS (133 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.342km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2019	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	140 µm ⚠	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	150 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	-
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem: Connect Nav
- Bordcomputer
- Connecting-Box
- Drive-Assist-Paket 2
- Drive-Assist-Paket 3
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 133 kW PureTech
- Parkbremse elektrisch
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radstand 2730 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschanlage vorn mit integrierten Scheibenwaschdüsen (Magic)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Seitenscheiben Verbundglas
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Stop-Start-Anlage
- Style-Paket Silber
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Audiosystem: CITROEN Connect A2
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Highway Drive Assist
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Sicherheits-Paket 2
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe hinten
- Kamerasystem Vision 360 Grad
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: BLEU TIJUCA

Sonderausstattung

- Grip-Control
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















PSA AUTOMOBILES SA
VR7A45GFRKL018483

CarOnSale




9c
22
A/C AUTO
22
12:03
MENU
Suchen...
TMC




SET +
SET –
CRUISE
MEM















WARTUNGSNACHWEIS
Normale Betriebsbedingungen
Erschwerte Betriebsbedingungen
Nächste Wartung
SCHWANDER | JOST
CITROËN 2046


C5 CITROËN AIRCROSS


25.02.2019 1889 ABG00006 0 02 01 0133/05500 216
M1 AF 04500 - - 1859 - -
VR7A45GFRKL018483 7 1688 - 1695 001505 -
CITROEN - 00064 -
A 0172 001990 001990
4 01200 01200 -
5GFR-C1K000 01200 01200 -
073 03750 067
C5 AIRCROSS 01500 0750 005 -
PSA AUTOMOBILES (F) 235/55R18 91V
F2.2.PERS.BEF.B. 8 SPL. 235/55R18 91V
MEHRZWECKFAHRZEUG -
715/2007*2017/1347AG GRÜN 6
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I e2*2007/46*0642*02
BENZIN 06.08.2018 K FF911744
0001 36AG 01598 -
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.02.2019*


Außerbetriebsetzung
am 29.10.2026
Kennzeichen ab Außerbetrieb
für 12 Monate reserviert.
BJBF8460



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)




- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)