CarOnSale

SEAT LEON ST

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2016	136.927km	290 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SEAT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG LEON ST	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZ5FZGR125219	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.927km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 290 PS (213 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2016	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Reifenschäden: Felgen sind verschürft

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremssättel Rot lackiert mit Schriftzug
- Dynamic-Paket
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckspoiler
- Innenraumlicht-Paket LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kneairbag Fahrerseite
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 213 kW 16V TSI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Progressivlenkung
- Heckleuchten LED
- Original Fahrzeug Farbe: ROJO EMOCION

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Sonderlackierung Emocion-Rot / Pure Rot
- 8 Lautsprecher
- Lenkrad mit Multifunktion
- Frontkamera
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Sound-System SEAT
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenraumlicht-Paket LED
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fahrassistenz-Paket
- Reserverad als Notrad
- Winter-Paket
- Bluetooth Audio-Streaming
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- 10 Lautsprecher

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























SEAT, S.A.
e9*2007/46*0094
VSSZZZ5FZGR125219
2000 kg
1- 1040 kg
2- 1010 kg
Typ 5F

CarOnSale

CarOnSale





ParkPilot
ZURÜCK
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!
STUMM


MEINE ZIELE
MENU
NEUES ZIEL
Oslo
Helsinki
Belfast
Moskau
Berlin
Paris
Kiew
Wien
Madrid
Rom
Sofia
Valletta
MEINE TOUR
SETUP
POI




SEAT SOUND


0
AUTO


















LETZTER ÖLWECHSEL












1. VSSZZZ5FZGR125219
2. 5FB 6BY
LEON ST 2.0TS
CUPRA ST213 DM4AU6
3. CJXH
LS3H LE
4. XOA B0A DM4 G1A 1AZ 8GU
J0T CAJ M13 V1P 1U9 1NE
1BE 8ZQ 9VD 8IT — 8TB
QZJ 4A3 1XX
2BZ 5JI 6SJ 5RQ 0G1
7HM G12
5. 8.5 5.5 6.6
164

SEAT
BETRIEBSANLEITUNG
SEAT
WARTUNG




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)