CarOnSale

# Opel Insignia Elegance

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| 01/2023 | 164.089km | LEISTUNG 174 PS | KRAFTSTOFF Diesel | GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Insignia Elegance [DE - Kb5 2.0 CDTI EU6d, Elegance, (Facelift) 2020 - 2022] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>W0VZT8EP7N1042224 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>164.089km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>01/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>174 PS (128 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.995 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>162.005km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 01/2023 | FARBE<br>Silber | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>145g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.6l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 7 mm | 7 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 7 mm | 7 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 280 µm ⚠ | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 280 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 130 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 100 µm | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontkamera
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben geräuschdämmend
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Voll-LED (IntelliLux)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Luftfeuchtesensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER

## Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Technologie-Paket Park & Go
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Rückfahrkamera (digital)
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Winter-Paket
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Sitzheizung vorn
- Easy Access-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























CarOnSale


CarOnSale



























Servicebestätigung
Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.
Beim Erscheinen der Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung genannten Wartungsintervallen.
Zulässige Motorölqualitäten und Motorölviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Für Fahrzeuge mit Benzinmotor ist ein gefüllter Kraftstofftank erforderlich.
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.


OPEL INSIGNIA
OPEL INSIGNIA
OPEL


26.01.2023 1844 AMC002982
M1 AC
WOVZT8EP7N1042224 2
OPEL
Z-B
DA094DB12
BC1ZAWCA8A5
INSIGNIA SPORTS TOURER
Opel Automobile
F.z.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M; N1 I
Diesel
D002 36AP 1995
7.2/6.2:+60 B.ANH.BETR.*O.1:1750 BIS 8% STEIG.*TECHN.
ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 3850 KG BIS 8% STEIG.*TECH
N. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 3850 KG BIS 12% STEIG.*
S.1:MAX.5-PL.*WW AHK LT.EGTG*
2 1 128/3500 222
4995-4995 1863-1863
1500-1500 1615-1615
90
135 2245 2245
1135 1120
1135 1120
72 2625 69
1625 750
225/55 R17 101V XL
225/55 R17 101V XL
Grau
e8*2007/46*0264*22
08.03.2022 GQ337961


Jan 26
Jan 28
Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Verkehr
Zulassungsbehörde für Kraftfahrzeuge
Büttner

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)