CarOnSale

Mercedes-Benz E 350 d 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2018	143.753km	258 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 350 d 4Matic [DE - Cp2 E 350 d EU6, 4Matic AMG Line, 2017 - 2018]	KATEGORIE Coupé
FIN WDD2383341F060657	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.753km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 136.938km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 174g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**115 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost am Fahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium mit Kristallschliff, hell
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT
- Nebelscheinwerfer
- PRE-SAFE-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reiserechner
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Styling-Paket
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Spiegel-Paket
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Air-Balance-Paket
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Multibeam LED
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Surround-System Burmester
- Sitz-Komfort-Paket
- Innenhimmel schwarz
- Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Kamerasystem 360 Grad
- AMG-Line Interieur
- Einstiegschienen (Edelstahl) beleuchtet
- Kraftstofftank: vergrößert
- Night-Paket
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Fußmatten AMG
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD2383341F060657
2425 kg
4295 kg
1- 1250 kg
2- 1175 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale





















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Schweller rechts (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)