CarOnSale

Volkswagen Passat GTE

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



07/2020	94.445km	LEISTUNG 156 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat GTE [DE - Kb5 1.4 TSI Plug-In Hybrid EU6d, GTE OPF, (Facelift) 2019 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZLE132807	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.445km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 87.696km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 35g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	215 µm ⚠	Heckklappe	135 µm
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Dach und Motorhaube laut Einlieferer nachlackiert,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fußmatten Textil
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Hybrid 160 kW Plug-in (Motor 1,4 Ltr. - 115 kW TSI)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Original Fahrzeug Farbe: MANGANGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Steckdose 12V im Fond
- Türschutzleisten unten verchromt
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Antennen-Diversity
- Ausstattung GTE
- Außentemperaturanzeige
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mobile Online Dienste We Connect
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verbandkasten und Warndreieck
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- App-Connect Wireless
- Außenspiegel asphärisch, links
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Ladekantenschutz (Kunststoff)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Plug-in Hybrid
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Volkswagen Media Control
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)

- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Otto-Partikelfilter (OPF)

Sonderausstattung

- 10-Kanal-Verstärker
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Ambiente-Beleuchtung Plus
- Ambiente-Beleuchtung mehrfarbig
- App-Connect Wireless
- App-Connect Wireless
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Design & Komfort-Paket
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn und hinten LED
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
- Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
- Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Ladekabel (Wechselstrom und Schukostecker)
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Nebelschlussleuchten und Rückfahrleuchten beidseitig
- R-Line Sport-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Sound-System DYNAUDIO
- Spiegel-Paket
- Steckdose 230V
- Vorrüstung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Dachreling silber
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Metallic-Lackierung
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn und hinten
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Head-up-Display
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Sprachsteuerungs-System
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Fondbedienung Klimaanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem (Fahrbereifung und Winterreifen)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Safesicherung
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Standheizung mit Standlüftung (Fernbedienung und Timer)
- Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View

- Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Progressivlenkung
- Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale














VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ3CZLE132807
2280 kg
3820 kg
1 - 1110 kg
2 - 1290 kg
Typ 3C


CarOnSale


CarOnSale


0.450 kg
VW AG
E1
122R-00 0258
10 R-04 5627


LO
AUTO
MENU
SYNC
A/C









MENU
HOME
Sport
12:56
Ponta Delgada
Reykjavik
Porto
Edinburgh
Toulouse
Paris
Algiers
Hamburg
Oslo
Roma
LO
LO
AUTO

MENU
HOME
Fahrweg kontrollieren!
LO
LO
AUTO










12 V


AIRBAG


WVWZZZ3C2LE132807
CB5 6YY
PASSAT Va 1.4 GTE
115 kW TSI DGF
Herzlichen Dank für Ihr Ve
04. AUG. 2020
05. AUG. 2020
Volkswagen AG
Wolfsburg


MENU
Service
HOME
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVWZZZ3CZLE132807
Inspektion in 23300 km oder 244 Tagen
Ölwechsel-Service in 8300 km oder 244 Tagen
LO
LO




VOLKSWAGEN




Wir wünschen Ihnen alle gute Fahrt.
DEKRA Automobil GmbH



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)




- Türe hinten links (Steinschlag)



- Türe hinten links (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)