CarOnSale

Volkswagen Tiguan Life

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2023	72.779km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Life [AT - SUV5 1.5 TSI BMTTStart-Stopp EU6d, Life OPF, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5N6PW061040	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 72.779km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 72.528km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer, Kerben	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Reifenschäden: Kratzer und Kerben an den Felgen vorhanden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**75 µm**	Beifahrertür	**75 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	**70 µm**	Türe hinten rechts	**85 µm**
Seitenteil hinten links	**80 µm**	Seitenteil hinten rechts	**75 µm**
Motorhaube	**75 µm**	Heckklappe	**80 µm**
Dach	**95 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- App-Connect
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Weave
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW 16V TSI ACT
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: Reflexsilber Metallic
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2678 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Basis
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt (Akustikglas)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitz geteilt / klappbar, verschiebbar, Mittelarmlehne und Durchladefunktion
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung

- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Reifendruck-Kontrollsystem (Fahrbereifung und Winterreifen)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Stabilisator hinten
- Stabilisator vorn
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung


- Ablagefach am Dachhimmel
- Cargo-Paket inkl. Reserverad als Notrad
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Gepäcksicherungsnetz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Steckdose 230V im Gepäckraum
- Unlimited-Paket
- Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung und Umfeldleuchte
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitze vorn ErgoActive (Oberschenkelauflage verschiebbar, Lendenwirbelstützen elektr. verstellbar, Massagefunktion)
- Sitzheizung vorn
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























WVGZZZ5N6PW061040




VOLKSWAGEN AG
e1·2001/116·0450
WVGZZZ5N6PW061040
2080 kg
3680 kg
1 - 1050 kg
2 - 1080 kg
Typ 5N
Berliner Ring 2,DE-38440 Wolfsburg,www.volkswagen.com
M4
DPBE 500Y
0657093

EAB MOLL
Made in Germany
Castrol






VOLKSWAGEN
Übernahmebescheinigung


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)