CarOnSale

Hyundai i30 blue Classic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



06/2016	105.479km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i30 blue Classic [DE - LimS5 1.4 EU6, Classic blue, (Facelift) 2015 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMAD2516AHJ335464	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 105.479km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 97.503km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	75 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	350 µm ⚠
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 74 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Verglasung getönt
- Zündschloss beleuchtet
- Abbiegelicht
- Alarmanlage
- Außenspiegel asphärisch
- Außentemperaturanzeige
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill verchromt
- Licht-aus-Automatik
- Motorhaubenisolierung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINUM SILVER
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Traktionskontrolle (TCS)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e11*2007/46*0337
TMAD2516AHJ335464
MODEL
i30
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
U3S RY
1820 kg
3020 kg
1- 960 kg
2- 960 kg



CarOnSale


CarOnSale





Hyundai i30/i30 Coupe/i30 Kombi


HYUNDAI
EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificado CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
EEG Certificaat van Overeenstemming
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o
EQ617704



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)