
CarOnSale

Renault Espace

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2015	241.541km	200 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Espace	KATEGORIE Van
FIN VF1RFC00254501378	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 241.541km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.618 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 97.452km	LETZTER SERVICE AM 06/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	-
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Allwetterreifen an der Vordeachse verbaut; Hinterachse hat Sommerräder

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Allradlenkung
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Frontscheibe Akustikglas
- Frontscheibe reflektierend
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital (10,0 Zoll)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Mittelkonsole
- Motor 1,6 Ltr. - 147 kW TCE Energy
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Relax-Kopfstützen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbelüftung vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System BOSE
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Steckdose (12V-Anschluß) 3.Sitzreihe
- Sun Plus-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Visio Plus-Paket
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Frontscheibe heizbar
- Licht- und Regensensor
- Panorama-Frontscheibe
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) Ladefläche eben
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Touchscreen (8,7 Zoll)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
- USB-Ladeanschluß (2) inkl. AUX-Anschluß für 2.Sitzreihe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Safety Plus-Paket
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Scheinwerfer Full-LED
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe

- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Sitzheizung hinten (2.Sitzreihe)
- Cruising-Paket
- Head-up-Display
- Metallic-Lackierung
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale

INITIALE
CarOnSale

15:20
Guidance map
24
3D
NAV
Lo
AC
Lo

15:21
24
FM Stations
planet
Menu
Lo
AC
Lo
AUTO


Look in all directions






SOURCE
AUDIO
TEL
MODE
OK













ALL



ECO



Autohaus Dura


KONTROLLNACHWEISE (1/6)


ESPACE
BEDIENUNGSANLEITUNG


RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG




09.12.2015
VF1RFC00254501378
RENAULT
RFC
RFCJE4
RFCJE4MEBA00107000
ESPACE
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckklimousine
715/2007*2015/45W/EG
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
WW.AHK LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.12.2015*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)