CarOnSale

Mercedes-Benz B 200

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



12/2024	6.754km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 200 [DE - Van5 B 200 EU6e, Progressive, (Facelift) 2024 - 2026]	KATEGORIE Van
FIN W1K4F8HB0SJ720471	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 6.754km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 6.750km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2024	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 141g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	280 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	300 µm ⚠
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	280 µm ⚠
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	300 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Reparierter Seitenschaden rechte Seite

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mild-Hybrid 130 kW (Motor 1,3 Ltr. - 120 kW CGI)
- Modellpflege mit Code
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond
- Licht- und Sicht-Paket
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Innenausstattung: Star Pattern
- Innenhimmel Stoff
- Fußmatten Velours
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Komfortsitze vorn
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Original Fahrzeug Farbe: HIGHTECH SILBER

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Advanced
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenhimmel schwarz
- Laderaum-Paket
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Winter-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ausstattungs-Paket USB Plus
- Park-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Media-Display
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Sitzheizung vorn
- Komfortsitze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Lenkrad (Leder)
- Wendematte und Ladekantenschutz
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1909
W1K4F8HB0SJ720471
2000 kg
3675 kg
1070 kg
980 kg
Mercedes-Benz
922
TYP: F2B
PZ: 8
1.0 %
Made in Germany






Das wird meiner!













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)