Fahrzeugdaten	Hersteller Volkswagen		Typ Golf VIII Lim. 1.5 eTSI 110 k..			Modell 1.5 eTSI EU6e, Edition 50, (Facelift)..			
	VIN WVWZZZCDXSW159852		Aufbau Lim. Schrägheck			Anzahl Türen 5	Antriebsart Frontantrieb	KBA-Schlüssel 0603/CNZ	
		Erstzulassung 22.10.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde k. A.	Leistung (kW) 110 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1498	HU 10/27	
	Gesamtfahrl. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler 41.548 km	max. km-Stand bei Übergabe 70.000 km			Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am 01/-	Letzter KD (km) 1 km	
	Farbe Pure White		Lackierung Uni normal			Reimport k. A.	nächster KD am 02.03.2028	nächster KD (km) 18.000 km	
	Scheckheft Ohne Einträge	Scheckheft Bemerkung							
	Polster Sitzmittelbahnen der Vordersit..	Polsterfarbe Soul-Schwarz	Getriebe Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..						
	Ehemalige Nutzung Fahrschulwagen	Eigentum des Kunden k. A.							
Antrieb & Energie	Kraftstoff Superbenzin	Schadstoffklasse Euro 6e	CO_2-Emission (g/km) 122-128 (WLTP)	Energieeffizienzklasse keine Angabe					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.						

Ausstattung

Serienausstattung:

Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-..	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..	Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Androi..
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projekti..	Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenf..
Ausstattung Style	Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving..	Bordwerkzeug
Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spie..	Chromleisten an Seitenfenstern	Diebstahl-Warnanlage (Innenraumüberwachu..
Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlöss..	Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige di..	Einparkhilfe vorn und hinten
Elektron. Differentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bre..	Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktio..
Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdi..	Fahrassistenz-System: Automatische Distanz..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Par..	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..	Frontscheibe Verbundglas, wärme- und gerä..	Fußgänger-Schutzmaßnahmen erweitert
Fußmatten Textil	Fußraumbeleuchtung vorn LED (Farbe einstel..	Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschau..
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Heckleuchten LED	Infotainment-System mit Touchscreen-Farbdi..
Innenausstattung: Dekoreinlagen Style	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage Air Care Climatronic 3-Zonen ink..	Kopfstützen hinten (3-fach)	Lautsprecher (6+1)
Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verst..	Leseleuchten vorn und hinten LED	Leuchtweitenregelung automatisch
LM-Felgen	Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,5 Ltr. - 110 kW ..	Mild-Hybrid-Technologie
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Lade..	Modellpflege
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn..	Navigationsfunktion	Nichtraucher-Paket
Notrufsystem	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Pedale Edelstahl
Radioempfang digital (DAB+)	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Reifenkontroll-Anzeige
Rückfahrkamera (Rear View)	Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
Scheinwerfer LED Plus	Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safe..	Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Air..
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..	Servolenkung elektro-mechanisch und gesch..	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Sitz vorn links ErgoActive (elektr. verstellbar,..	Sitzbezug / Polsterung: Mikrovlies ArtVelours ..	Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Sprachassistent IDA und elektronische Sprac..	Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chro..	Verbandkasten, Warndreieck und Warnweste..
Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alco..	VW Logo vorn, Leiste zwischen Scheinwerfer ..	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..
Zentralverriegelung		

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, s..	Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht inkl. Fernlic..	Fahrassistenz-Paket
Sonderlackierung Pure-White uni	Winter-Paket	

Sondermodellpaket:

Sondermodell Edition 50

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Das Dach weist eine Delle auf
2.	Karosserie mit Klebereste

Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum optischen Zustand:

-WSS, Steinschläge ohne erkennbare Rissbildung.
-Das Fahrzeug weist außer den genannten Schäden, dem Alter und der Nutzung entsprechende Gebrauchsspuren auf.
-Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Durchsicht verschmutzt und teils mit Klebereste behaftet daher ist die Bewertung eingeschränkt und kann eine Kostenerweiterung durch von Schmutz verdeckte Mängel nicht ausgeschlossen werden.

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung

Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum technischen Zustand:

Motor betriebswarm, keine atypischen Geräusche vorhanden.

Fehlteile und Dienstleistungen	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	Kundendienstscheckheft fehlt
2.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte	
	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
---	---
	Summe

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen				
Reifenart (montiert)	Ganzjahresreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung	Leichtmetall
Reifen vorne	225/40 R18 92Y	VL	5,00 mm (Bridgestone)	VR 5,00 mm (Bridgestone)
Reifen hinten	225/40 R18 92Y	HL	6,00 mm (Bridgestone)	HR 6,00 mm (Bridgestone)
Zweiter Reifensatz	k. A.		Felgenbeschreibung	k. A.
Reifen vorne	k. A.	VL	k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)
Reifen hinten	k. A.	HL	k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)
Bemerkung				Ausstattung ER: Reifendichtmittel

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere	X	Kundendienstscheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf	X	Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.


Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe


Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VIII Lim. 1.5 eTSI 110 kW Edition 50

VIN: WVWZZZCDXSW159852
Kilometerstand: 41.548 km
Erstzulassung: 22.10.2024
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VIII Lim. 1.5 eTSI 110 kW Edition 50

VIN: WVWZZZCDXSW159852
Kilometerstand: 41.548 km
Erstzulassung: 22.10.2024
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Das Dach weist eine Delle auf (DEKRA)



Karosserie mit Klebereste (DEKRA)




Karosserie mit Klebereste (DEKRA)




Karosserie mit Klebereste (DEKRA)

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VIII Lim. 1.5 eTSI 110 kW Edition 50

VIN: WVWZZZCDXSW159852
Kilometerstand: 41.548 km
Erstzulassung: 22.10.2024
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VIII Lim. 1.5 eTSI 110 kW Edition 50

VIN: WVWZZZCDXSW159852
Kilometerstand: 41.548 km
Erstzulassung: 22.10.2024
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Das Dach weist eine Delle auf (DEKRA)



Karosserie mit Klebereste (DEKRA)



Karosserie mit Klebereste (DEKRA)



Karosserie mit Klebereste (DEKRA)