CarOnSale

Citroen Berlingo Selection

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2017	138.136km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Berlingo Selection [DE - Van5 1.2 PureTech 110 EU6, Selection Stop&Start, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN VF77JHNZ6HJ560204	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.136km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 79.819km	LETZTER SERVICE AM 08/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2017	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel lackiert
- Black-Paket
- Connecting-Box
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einzelsitze hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
- Nebelscheinwerfer
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links mit Ausstellfenster
- Schiebetür rechts mit Ausstellfenster
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stop-Start-Anlage
- Stoßfänger teilweise lackiert
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Box
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Antischlupfregelung (ASR)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Original Fahrzeug Farbe: BLEU KYANOS

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Komfort-Paket
- Modutop (Dachstausystem)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- CoolTech Paket
- Metallic-Lackierung
- Heckscheibe aufstellbar
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Duftspender integriert
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Sitzheizung vorn
- Kinder-Paket
- Dachreling
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Heckklappe, Scheibe ausstellbar
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Klimaautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES CITROEN
e2*2001/116*0366
VF77JHNZ6HJ560204
2010 KG
3010 KG
1-1100 KG
2-1100 KG
7JHNZ6/3S









A/C
AUTO
20
20




ESP OFF
ECO OFF







Letzter Castrol Ölwechsel
Castrol
SAE
Getriebeöl
Hinterachse
Bremsflüssigkeit
Nächster Castrol Ölwechsel
Spätestens bei km
Bzw. Monat/Jahr











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)