CarOnSale

# Mercedes-Benz C 300 e

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



| 09/2022 | 56.669km | LEISTUNG<br>204 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin-Hybrid | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>C 300 e [DE - Kb5 C 300 e EU6d, Avantgarde, 2021 - 2023] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>W1KAH5EB7PF074775 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>56.669km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>11/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>204 PS (150 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.999 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>49.647km | LETZTER SERVICE AM<br>03/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 09/2022 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>13g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>0.6l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ⚠ 5 mm<br>Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 9 mm<br>Kratzer, Kerben | ⚠ 6 mm<br>Kratzer, Kerben |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

Reifenschäden: Kratzer

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **105 µm** | Beifahrertür | **100 µm** |
| Kotflügel vorne links | **135 µm** | Kotflügel vorne rechts | **100 µm** |
| Türe hinten links | **110 µm** | Türe hinten rechts | **100 µm** |
| Seitenteil hinten links | **100 µm** | Seitenteil hinten rechts | **100 µm** |
| Motorhaube | **125 µm** | Heckklappe | **100 µm** |
| Dach | - | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Beim Geräusch: Rasseln; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Kofferraumsteckdose, Abdeckkappe, gebrochen**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektromotor 95 kW (Hybridantrieb)
- Fußmatten Velours
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Hybrid 230 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenhimmel Stoff
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekabel mit Schukostecker
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Park-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Mittenairbag vorn
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Tempomat
- Scheinwerfer LED High Performance
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

## Sonderausstattung


- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Business
- Diebstahlschutz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Komfortsitze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Panorama-Schiebedach
- Rücksitzlehne elektr. verstellbar
- Media-Display
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Zentral-Display (OLED)
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Digitales Instrumenten-Display
- Infotainment-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Night-Paket
- Smartphone integriert
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Assistenz-Paket
- Avantgarde Interieur
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-Paket High-End
- Komfort-Paket Advanced
- Laderaum-Paket
- Public-Charging-Paket
- Smartphone integriert
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling schwarz
- Lenkrad (Leder)
- Sitzheizung vorn
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

















MERCEDES-BENZ AG
W1KAH5EB7PF074775
2655 kg
4525 kg
1105 kg
1550 kg
Made in Germany


CarOnSale


CarOnSale









Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
012421773
1595374
GM934901




Torgauer Str. 333, 27.11.2025
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
Mercedes-Benz
H25DT0
C2AA050A
08.09.2022
nicht vorhanden
L1 - 17434
0210008923
Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
nächste HU fällig November 2027
sehr geehrter Kunde,


08.09.2022 2222 BEP00336
M1 AC
WlKAH5EB7PF074775 1
Mercedes-Benz
R2C5
H25DT0
C2AA050A
C 300 e
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1B32AP
EURO6;WLTP;AP;PT/CT; M, M1 I
Hybr.B/E ext.aufl.
0825 36AP 1999
SCHWARZ
e1*2018/858*00017*04
22.04.22
GM934901



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)