CarOnSale

Volkswagen Transporter FWD Highline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2021	58.959km	199 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter FWD Highline [DE - Bs5 2.0 TDI EU6d-T, Multivan Highline, 2019 - 2021]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZMH044607	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 58.959km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 199 PS (146 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 52.291km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 221g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außenspiegelfuß schwarz hochglänzend
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Velours-Vlies
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Chrom-Paket
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Dynamik-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrwerk 17"
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Pewter Wave Grey
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Motor 2,0 Ltr. - 146 kW TDI
- Multifunktionstisch
- Original Fahrzeug Farbe: ASCOTGRAU
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: ArtVelours / Kunstleder
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Verdampfer zusätzlich
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Regensensor
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar

- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Verzurrösen Laderaum
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß an C-Säule
- Notrufsystem
- Sprachsteuerungs-System
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe mit aktivem Flankenschutz
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Start/Stop-Anlage Motor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Safesicherung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Heckleuchten LED, rot
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektro-mechanisch

★ Sonderausstattung

- 2. Batterie mit Batterieüberwachung
- Abfallbehälter (2)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Gute-Nacht-Paket
- Lackierung: Uni-Lackierung
- Multiflex-Board mit Polsterauflage
- Raucher-Paket
- Schubladen unter Dreiersitzbank
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Frontscheibe heizbar
- Sonnenschutzfolie für Verglasung Fahrgastraum
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Kindersitze (2) integriert, 1. Sitzreihe
- Standheizung mit Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Zuheizer
- Winter-Paket Plus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WV2ZZZ7HZMH044607

CarOnSale


MENU
HOME
Fahrweg kontrollieren!

15:20
Algiers
Paris
Edinburgh
Rom
Roma
München
Groningen
Wien
Berlin
Vejle
Göteborg

AUTO
REAR
SYNC

OFF
OFF

Abfahrtszeit 1
Um 17:50
OK


OK
VIEW



RES
CNCL
SET



AUTO









VOLKSWAGEN




MULTIVAN
VOLKSWAGEN-VW
Kombilimousine
Diesel
FX459931


VOLKSWAGEN AG